

Fred Mustermann– Beispielstr. 1 –12345 Musterhausen

Baumeister  
Hausbau GmbH & Co. KG  
Bauweg 1

54321 Bauhausen

Musterhausen, 01.01.2013

Bauvorhaben: Musterhausen, Beispielstr. 1 – Mustermann

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeigen wir bezüglich unseres oben genannten Bauvorhabens folgende Mängel an:

Mängel laut vorliegendem TÜV Prüfbericht in Anlage vom 22.12.2012, sowie nachstehende Auflistung:

1. Innenputz 1. OG: Abmauerung der Treppe. Dortige Wand, links neben der Türzarge zum Bad OG verläuft von 4 cm unten nach 6 cm oben aus. Schief verputzt.
2. Fliesen im Bad OG - Dusche: Falsche Fliesen geliefert und verlegt. Entsprechend dem Bemusterungsprotokoll abändern.

Wir haben Sie aufzufordern, die oben genannten Mängel einschließlich der Ursachen der geschilderten Mängelerscheinungen

**bis zum 21. Januar 2013**

ordnungsgemäß, fachgerecht, dauerhaft und den anerkannten Regeln der Technik entsprechend zu beseitigen.

Mit freundlichen Grüßen

Fred Mustermann